

**Zápis o provedené roční kontrole dětských hřišť**  
**podle ČSN EN 1176-1 a ČSN EN 1176-7**  
evid. číslo: 2021/396

**Objednatel:** Obec Dnešice  
**Adresa:** Dnešice 53, 334 43 Dnešice

**Kontrolovaný subjekt:** Roční hlavní kontrola dětského hřiště – veřejné dětské hřiště

**Roční hlavní kontrola:**

- provádí se v intervalech nepřesahujících 12 měsíců za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů.
- nezbavuje provozovatele povinnosti: a) běžné vizuální kontroly  
b) provozní kontroly – v rozmezí od 1 do 3 měsíců, vč. záznamu o kontrole

**Náplň kontroly:**

ČSN EN 1176-1	Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody	✓
ČSN EN 1176-2	Houpačky	✓
ČSN EN 1176-3	Skluzavky	✓
ČSN EN 1176-4	Lanovky	
ČSN EN 1176-5	Kolotoče	✓
ČSN EN 1176-6	Kolébačky	✓
ČSN EN 1176-7	Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz	✓
ČSN EN 1176-11	Prostorové sítě	

**Výsledek kontroly:**

Kontrolované součásti: A- vyhovují provozu podle ČSN EN 1176-1 a ČSN EN 1176-7  
B- vyhovují po odstranění nedostatků uvedených v příloze  
C- nevyhovují provozu podle ČSN EN 1176-1 a ČSN EN 1176-7 a zdůrazňuje se povinnost odstranit je z provozu, nesmí se dále používat

5x  
.....  
.....  
.....  
.....

Nedílnou součástí tohoto zápisu je příloha, kde je uveden detailní soupis i popis kontrolovaných prvků, zařízení a návrh na odstranění nedostatků.

Dne: 10. 6. 2021

Platnost provedené kontroly je do: 10. 6. 2022

  
**OBEC DNEŠICE**  
334 43 Dnešice 53  
IČ: 00296544 DIČ: CZ00296544

.....  
podpis a razítko objednatele



  
.....  
podpis a razítko technického kontrolora

**Příloha k zápisu o roční kontrole ev. č. 2021/396**

Dne 10. června 2021 byla provedena pravidelná roční kontrola dětského hřiště v Obci Dnešice.





Kontrola byla provedena dle ČSN EN 1176-1/2009 a ČSN EN 1176-7 Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz.

Dětské hřiště: veřejné dětské hřiště


Na dětském hřišti byla kontrolována a jsou umístěna tato zařízení:

- 1) Řetězová dvojhoupačka
- 2) Vahadlová houpačka
- 3) Houpadlo na pružině čtyřsedák
- 4) Věž Universal se skluzavkou
- 5) Kolotoč se sedáky

Popis výše uvedených zařízení, zjištěné závady a opatření k odstranění zjištěných závad:

1.		Řetězová dvojhoupačka	Vyhovuje - A
2.		Vahadlová houpačka	Vyhovuje - A
3.		Houpadlo na pružině čtyřsedák	Vyhovuje - A
4.		Věž Universal se skluzavkou	Vyhovuje - A

5.

	Kolotoč se sedáky	Vyhovuje - A
---	-------------------	--------------

**Závěr roční kontroly:**

Provozní řád – vyvěšen.

Certifikáty – uloženy na úřadě.

Deník kontrol – vést s pravidelnými zápisy 1-3 měsíce.



Posuzovaná zařízení A - vyhovují a lze je provozovat.

Hlavní roční kontrolu provedl:

Jiří Odehnal

technický kontrolor

REVIZE HŘIŠŤ s.r.o.

Jamné 13, 666 01 Tišnov

IČ: 05151686



Dne: 10. 6. 2021

.....  
razítko a podpis technického kontrolora